

# ホームタンクからの油漏れに注意

近年、家庭・事業所のホームタンクからの油漏れ事故が多発しています。  
油漏れをおこしてしまったら、火災発生の危険はもちろんこと、土壌汚染や河川汚染が発生し、油処理のために多額の費用が掛かります。  
その為、常日頃からの点検等を行うことが大切です。



## —冬季間のホームタンク における維持管理の注意点—

### \* 屋根からの落雪に注意！

⇒ タンクの転倒、配管の破損

### \* タンク周囲の除雪

⇒ 配管の凍結による破損  
タンクの錆びる原因

## —ホームタンクチェックシート—

### \* タンク本体

- ・タンクの外面に錆がないか？（特に底部）
- ・タンクの小さな穴などが無いか？
- ・脚部に歪み及びタンクに傾きが無いか？
- ・ストレーナにひび割れなどが発生していないか？
- ・燃料ゲージに以上が無いか？（通常寄り給油ペースが速くなれば要注意）

### \* 配管・接続部

- ・地上部の配管に漏れは無いか？
- ・配管同士の接続部分または配管の分岐している部分から漏れは無いか？
- ・ストーブなどに接続しているゴムホースに亀裂が無いか？

### \* その他

- ・屋外・家屋及び床下から油の臭いがしないか？
- ・水道水が臭くないか？
- ・排水設備（特に洗濯機の排水口など）から油の臭いがしないか？



滝川地区広域消防事務組合消防本部予防課

